



化工过程安全管理导则

重大危险源管理

授课人: 李 奇

青岛康安保化工安全咨询有限公司

2023年3月3日

联系电话: 18611947316 邮箱: service@qdhse.com







目录 Content

- 为什么要进行重大危险源管理
- **「重大危险源管理制度**
- 重大危险源评估
- 重大危险源的安全屏障管理





为什么要进行重大危险源管理



一、为什么要进行重大危险源管理



2010 年兰州石化 "1·7" 爆炸



2016年靖江 "4·22" 仓储点爆炸



2010年大连新港 "7·16" 溢油事故



2017年金誉石化 "6.5" 爆炸事故



2015 年 "7.16" 石大科技燃爆




2021年沧州鼎睿 "5·31" 储罐火灾



一、为什么要进行重大危险源管理

《化工过程安全管理导则》 (AQ/T3034) 20个要素













二、重大危险源管理制度

4.12.1企业应建立健全重大危险源管理制度,明确相关人员安全职责,切实落实重大危险源管理责任。企业应依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)》制定危险化学品重大危险源管理制度,明确重大危险源管理职责和安全包保责任制,明确主要负责人、技术负责人和操作负责人,从总体管理、技术管理和操作管理三个层面对重大危险源实行安全包保。







重大危险源的技术负责人,对所包保的重大危险源负有下列安全职责

- (一) 组织实施重大危险源安全监测监控体系建设,完善控制措施,保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定;
- (二)组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验,并进行经常性维护、保养,保证有效、可靠运行;
- (三)对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源,组织 采取相应的降低风险措施,直至风险满足可容许风险标准要求;
- (四)组织审查涉及重大危险源的<u>外来施工单位及人员</u>的相关资质、安全管理等情况,审查涉及重大危险源的变更管理;
- (五)每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查,重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查,制定管控措施和治理方案并监督落实;
 - 〔六〕组织演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。





二、重大危险源管理制度










- 看右边的问题
- 下面的分数
- 这些信息为什么如此重要?

你是否知道:

- a. 您是否清楚公司针对重大危险源是具体如何管理的? 为什么每次检查总会出现各种各样的安全问题?
- 您了解公司重大危险源的特性及影响范围?
- 您是如何对这些重大危险源进行安全控制的?
- d. 这些安全控制措施是否明确到了具体的岗位负责?
- e. 您是通过什么来确保安全控制措施的有效性?















(一) 定量风险评估

涉及毒性气体、剧毒液体、易燃气体、甲类易燃液体的重大危险源,应采用定量风险评价方法进行安全评估,确定个人和社会风险值;涉及爆炸性危险化学品的生产装置和储存设施,应采用事故后果法确定其影响范围。





Leak - Jet fire







(二) 工艺危害分析

涉及重大危险源的建设项目,应在设计阶段采用危险与可操作性分析(HAZOP)、故障假设(What-if)、安全检查表等方法开展风险分析,提高本质安全设计;涉及重大危险源的在役生产装置和储存设施,应至少每三年进行一次全面风险分析。

过程安全管理的目的:将工艺物料留在管线/设备里,以防止泄漏的发生。





 标准
 HAZOP
 未 HAZOP

 运行后装置重大修改次数
 2-3

 运行后装置较小修改次数
 3

 10-15


来源: 英国 ICI MOND 部门8 年的总结经验



(三) HAZOP分析方法概述


危险与可操作性分析(HAZOP方法)是通过使用一组引导词(比如流量偏高/偏低、压力偏高/偏低等),对生产工艺或操作进行结构化和系统化的审查,来全面和系统地辨识工艺装置设计和运行中可能存在导致安全或操作问题的缺陷,并评估所采取的安全措施是否足够和适当,如果不足或欠缺,则进一步提出应采取的安全措施或建议。因而,HAZOP也被定义为:对生产工艺系统危险性与可操作性的严格检查。

Guidewords 引导词	Flow 流量	Temperature 温度	Pressure 压力	Level 液位
NO, NOT or NONE 无	No Flow 无流量	原始引导词中参		
MORE OF 过多	More Flow 过多流量	More Temp 过高温度	More Press 过高压力	More Level 过高液位
LESS OF 过少	Less Flow 过少流量	Less Temp 过低温度	Less Press 过低压力	Less Level 过低液位
AS WELLAS 以及	Contamination 染污		Water <u>Hammper</u> 液击	
PART OF 一部分	Composition 成份减少			
REVERSE 逆向	Reverse Flow 倒流			
OTHER THAN 其它	Gas breakthrough 气掌		Relief 泄压/真空 Slide	8





(四) 过程安全层层设防的保护层模型 (洋葱模型)



需要多少保护措施?


多安全为足够安全?

每层保护措施降低多少风险?

什么工况需要设置SIS(联锁)


应该设置什么样的SIS(联锁)?






(五) 保护层分析 (LOPA)

保护层分析(LOPA)是在定性危害分析的基础上,进一步评估保护层的有效性,并进行风险决策的系统方法;其主要目的是确定是否有足够的保护层使风险满足企业的风险标准;基于事故场景的一种半定量分析方法,通常使用初始事件频率、后果严重程度和独立保护层(IPL)失效频率的数量级大小来表征风险。








(六) 安全仪表系统 (SIS)


安全仪表系统(SIS)在生产装置的开车、停车阶段,运行以及维护操作期间,对人员健康、装置设备及环境提供安全保护。无论是生产装置本身出现的故障危险,还是人为因素导致的危险以及一些不可抗拒因素引发的危险,SIS系统都应立即作出正确反应并给出相应的逻辑信号,使生产装置安全联锁或停车,阻止危险的发生和事故的扩散,使危害减少到最小。







POSSIBLE CAUSES 可能原因		CONSEQUENCES 后果		Initial Risk 初始风险		S#	SAFEGUARDS 控制措施	措施类别	Current Risk 现有风险			REC# 编号	RECOMMENDATION 建议措施	是否 LOPA	
		何木		Α	E R	t			Р	Α	Ε	R	C mk	(土火)月前	LOFA
							氯化氢球罐2TK2001A/B压力低								
		氯化氢来料量减少,		G4 G5 G3 G4		1	报警2PIA2912A/B (0.705MP	报警							
		供气不足,进入反应				a)									
		器2RC2001氯化氢													
氯化氢球罐2TK2001A/		量减少,乙烯与氧气			2	氨化氢流量低报警2FIC2183 (8	报警								
B来料减少或中断	1	正常进入反应器时可	G4		34	450m3/h)		D4	4 D5	D3	D4	04		↔关联场县	
B木科顺少以中断					3	氯化氢流量2FSLL2183低低联锁	安全仪表功能								
		能达到爆炸极限,发				停车 (7128m3/h)	(SIF)								
		生爆炸,造成人员伤						` '							
		È			4	循环气氧气含量高高联锁停车2	安全仪表功能								
		_					AT2179/80/81 (2oo3, 5%)	(SIF)							



注:数据来源于康安保公司工艺危害分析软件平台









重大危险源安全警示标志

企业应在重大危险源周边明显处设置安全警示标志,将重大危险源可能发生事故的危害后果、紧急情况下 的应急处置措施等信息告知相关人员和周边单位。





重大危险源告知警示牌



重大危险源四牌一图



重大危险源企业现场管理----安全屏障分析




企业应完善重大危险源的监测监控设备设施,,建立在线监控预警系统。但前提是企业明确重大危险源产生泄漏的原因、泄漏后产生的各种后果。






率: 100%

07.04 设备工程师 + (+)











 \oplus






重大危险源安全屏障维护





可燃气体监测屏障





凸

四、重大危险源管理

呼吸阀屏障分析





呼吸阀失效

及閃失效

班组日常定期检查 (班组每周一次)

问题和建议: 细化呼吸 阀检查记录项目:

绩效目标或描述: 检查 记录

07.07 工艺操作人员

3 一般关键

活动: IPL11-02-01 - 呼吸阀日常检查 负责人: 07.07 - 工艺 操作人员

注:数据来源于康安保公司

储运中心定期抽检 (每月两次)

问题和建议:编制相应 的管理制度;

绩效目标或描述: 检查 记录

07.04 设备工程师

3 一般关键

活动: IPL11-02-01 - 呼吸阀日常检查 负责人: 07.07 - 工艺操作人员 每年校验

问题和建议: 缺少校验, 建议每年进行校验

绩效目标或描述:校验记录(每年检验一 次)

07.04 设备工程师

2 中等关键

活动: IPL11-02-03 - 呼吸阀的定期检验 负责人: 07.04 - 设备 工程师

GBT 37327-2019 常压储罐完整性管理 储罐191FV01设有双 呼吸阀 191FPVSV01A1/A 2 (-0.3KPa/1.20KPa)

问题和建议:公司编制呼吸阀检查维护管理规定,明确日常检查、定期抽检、校验的相关内容和要求;

绩效目标或描述: 完好率: **100%**

07.04 设备工程师

2 中等关键

GBT 37327-2019

常压储罐完整性管理

常压储罐管理 规定 人员误操作,未及时 倒罐;或者MTO级 甲醇冷却器731E09 出口流量控制回路 731FIC029故障导 致731FV029全开

MTO级甲醇中间储罐 731V08A/B设有液 位高报警LI077

责效目标或描述: 关键 报警管理

07.03 工艺工程师

3 一般关键

榆能化生产运行管理 制度 (+)

MTO级甲醇中间储罐 731V08A/B设有液 位高高联锁

LAHH087A/B/C (2003) 连锁切断入 口阀

绩效目标或描述: SIL1

09.02 电仪主管

2 中等关键

GBT 50770-2013 石油化工安全仪表系 统设计规范

116号 关于加强化工 安全仪表系统管理的 指导意见(安监总管

氮气自力式调节阀故 障导致自力式调节阀 PCV082全开,或氮 气压力控制回路 731PIC084故障导 致731PV084全开

MTO级甲醇中间储罐 有单呼阀PVSV021 (150mmH2O)

责效目标或描述: 完好 率: 100%

07.04 设备工程师

3 一般关键

设备本体腐蚀/焊缝 裂纹

731V08A/B顶部设

绩效目标或描述: 完好 率: 100%

07.04 设备工程师

紧急泄压人孔DN600

(1.9KPa)

2 中等关键

日常检查

绩效目标或描述: 检查

07.04 设备工程师

3 一般关键

GBT 37327-2019 常压储罐完整性管理 完整性评价

绩效目标或描述: 完整 性评价报告

07.04 设备工程师

2 中等关键

GBT 37327-2019 常压储罐完整性管理

GBT 30578-2014 常压储罐基于风险的 检验及评价

重大危险源安全屏障有效性审核

04 MTO级甲醇储罐 V731V08A/B (1

01.02 公司副总

洲漏

可燃气体检测仪 消防系统 绩效目标或描述: 完好 绩效目标或描述: 完好 率100% 率100% 09.05 仪表班长 06.03 消防工程师 3 一般关键 3 一般关键 GBT 50493-2019 GB 50160-2018 石 油化工企业设计防火 石油化工可燃气体和

有毒气体检测报警设 计标准 116号 关于加强化工

安全仪表系统管理的 指导意见(安监总管

(+)

VOCs泄漏气体检测

责效目标或描述: 检测

02.04 环保工程师

3一般关键

雨污分离

GB 20031-2005 泡 沫灭火系统部件技术

规范

绩效目标或描述: 完好 率100%

> 07.06 班长 3一般关键

火灾爆炸

G4 G4 G2 G4 B4 B4 B2 B4


环境污染

G4 G4 G3 G4 B4 B4 B3 B4

注:数据来源于康安保公司工艺危害分析软件平台



案例展示





重大危险源作业管理

在具有火灾爆炸风险的重大危险源罐区内动火应按<mark>特级动火作业</mark>管理;液化烃充装及在储存具有火灾爆炸性危险化学品的罐区内进行流程切换、储罐脱水等高风险操作,应制定操作程序确认表,对操作安全条件逐项确认,并配备监护人员。



靖江 "4·22" 仓储点动火爆炸事故



石大科技液化烃倒罐作业爆炸事故



金誉石化 "6.5" 液化烃卸车爆炸事故



谢谢!

http://www.chemicalsafety.org.cn

